



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

Relatório PROTEC - Julho2024



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

Fase III

Equipe

Luiz Guilherme de Andrade Aguiar - Coordenador

Jean Carlos Silva - Participante

Heloise Cunha Maia - Participante

Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.



Entre os prédios 22 e 41 há uma fossa fora de uso pois o prédio encontra-se interditado. Ainda assim apresentava um volume considerado, sugerindo uma possível obstrução, que foi confirmada em seguida.

Foi constatado que o tubo de saída de efluentes encontra-se com desnível insuficiente, o que provavelmente favoreceu a obstrução. Também foi observado a falta de uma caixa de passagem na mudança da direção entre os sanitários do prédio e a fossa.

Foram abertas ordens de serviço para as devidas correções.