



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

Relatório PROTEC - Agosto 2024



Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.

Fase III

Equipe

Luiz Guilherme de Andrade Aguiar - Coordenador

Jean Carlos Silva - Participante

Heloise Cunha Maia - Participante

Diagnóstico da rede de esgotamento sanitário no CRR - Melhorias para preservação ambiental.



Retornamos ao Prédio 05 após a solicitação de limpeza da área no entorno da fossa que atende o prédio. A mesma encontra-se com muitas raízes de árvores dificultando a abertura e medição.

Não foram observadas obstruções ou vazamentos. Ainda aguardamos a retirada da goiabeira que está crescendo sobre a fossa a fim de evitar danos no futuro.

